

PROVA AUTO-DIAGNÓSTICO

Dados da oficina

Denominação	JEM-TEC	Província	PARANA
Endereço	RUA BAHIA, 873	Código postal	86025010
Cidade	LONDRINA	E-mail	suporte@jemtecnologia.com.br
Telefone	43 3344-4308		
Operador	MARCO AURÉLIO SCAFURO		

Dados do veículo

Matrícula	B0R0I24	VIN	WVWMV83C8JE157125
Marca	VOLKSWAGEN	Modelo	Passat B8 [14>24] (3G2/CB2)
Tipo de motor	2.0i 16v TSI Kat	ID do veículo*	CHHB (162 kW)
Destac	Sedan 3 volumes	Períod	[11/14>--/24]
Sistema	Controle distância		
Odômetro	81646 km		

* código de identificação associado ao VIN ou ao código do motor

Painel de instrumentos

Versão SW	2026.6
Número de série VCI	DN1NT010714
Número de série RCCS System	CA1JT000107

Info ECU

Identificação FAZIT - número do fabricante	0748
Identificação FAZIT - data de fabrico	31.01.18
Identificação FAZIT - número do banco de ensaios do fabricante	0442
Número de peça de reposição Volkswagen	3Q0907572C
Número de versão do software da aplicação Volkswagen	0195
Número de hardware da centralina Volkswagen	3Q0907572C
Tipo de motor Volkswagen ou nome do sistema	ACC BOSCH MQB
Identificação do ficheiro ASAM/ODX	EV_ACCBOSCHVW48X 20748
Número de peça de conjunto de parâmetro	V03935243QB
Número de versão do conjunto de dados Volkswagen	0001
Versão do ficheiro ASAM/ODX	001
Número de versão de hardware da centralina Volkswagen	H04
Nome do centro de assistência oficial Volkswagen	J428
Versão do bloco de software lógico Volkswagen	0127

Testar dados gerais

Data	27-07-2026
Hora	13:15
Motivo do serviço	Presença de um erro.
Teste	Calibração do sensor ACC (Controlo de Cruzeiro Adaptável)
Código de rastreamento	f0a0d9d5-c497-4149-9ece-aff543d36cd6

ATIVAÇÕES/REGULAÇÕES

Calibração do sensor ACC (Controlo de Cruzeiro Adaptável)

Resultado da calibração	Calibragem corretamente efetuada
Parafuso de regulação 1	Esquerdo 0.00 voltas
Parafuso de regulação 2	0.00 voltas
Data da última calibração	27/07/26
Dados da última calibração - ângulo de desalinhamento	0.18°
Dados da última calibração - ângulo de ajuste horizontal	-0.29°
Dados da última calibração - ângulo de ajuste vertical	-0.28°

A TEXA S.p.A. rejeita qualquer responsabilidade de uso impróprio dos respetivos dispositivos e não seguimento das indicações contidas no manual de instalação e guia do utilizador.

Carimbo e assinatura
