

2018 (J) Volkswagen Relatório de diagnóstico do veículo

Informações do veículo

2018/Volkswagen/3G/CB - Passat 2015 >/
VIN: WVWMV83C8JE157125

Przebieg: 81646km
Matrícula: BOR0124



Digitalizar para
obter o PDF

Informações do cliente

Nome: --

Tel: --

Informações do dispositivo

Ferramenta: MaxiSys MS909&EV
Versão: V14.00

Número de série: V19GM3C01421
Número do pedido de reparação:
V19GM3C0142120260727132431881

Sistemas analisados (30)

Sistema		Estado/DTC
01 - Eletrônica do motor		✓ 0
02 - Sistema eletrônico da caixa de velocidades		✓ 0
03 - Eletrônica dos freios		✓ 0
08 - Eletrônica do ar-condicionado/aquecimento		✓ 0
09 - Sistema central elétrico e eletrônico		✓ 0
13 - Regulação da distância	ADAS	✓ 0
14 - Sistema de amortecimento eletrônico das rodas		✓ 0
15 - Airbag		✓ 0
16 - Eletrônica da coluna de direção		✓ 0
17 - Painel de instrumentos		✓ 0
19 - Interface de diagnóstico do bus de dados		✓ 0
2B - Travamento da coluna da direção		✓ 0
36 - Regulação do banco, lado do condutor		✓ 0
3C - Assistente de mudança de faixa	ADAS	✓ 0
42 - Sistema eletrônico da porta condutor		✓ 0
44 - Direção assistida		✓ 0
4B - Módulo multifunções		✓ 0
52 - Sistema eletrônico da porta passageiro		✓ 0
5F - Sistema eletrônico de informações 1		✓ 0
65 - Monitoração da pressão dos pneus		✓ 0

6C - Sistema de câmaras de marcha-ré	ADAS	✓ 0
6D - Sistema eletrônico da tampa da bagageira		✓ 0
76 - Auxiliar de estacionamento	ADAS	✓ 0
A5 - Sensores dianteiros para sistemas de assistência ao condutor	ADAS	✓ 0
B7 - Interface para sistema de acesso e partida		✓ 0
BB - Eletrônica da porta do motorista tras.		✓ 0
BC - Eletrônica da porta do passag. tras.		✓ 0
CA - AC do teto de abrir		✓ 0
D6 - Comando das luzes esq. 2		✓ 0
D7 - Comando das luzes dir. 2		✓ 0



DTC (0)

Notas técnicas

Nome do cliente: _____

Técnico: _____

Data: _____

Nota: Guarde uma cópia deste relatório no histórico.